

ボーリング調査現場記録写真

加西市琵琶甲町地区



残 尺



検 尺



全 景




着手前



完了後



残尺



検尺



全景



着手前



完了後

夢前町護持地区



残 尺



検 尺




全 景



着手前



完了後



残尺



検尺



全景



着手前



完了後



残 尺



検 尺



全 景




着手前



完了後



残 尺



検 尺




全 景



着手前



完了後



残 尺



検 尺



全 景



着手前



完了後

稲美町草谷地区



残 尺



検 尺




全 景



着手前



完了後



残 尺



検 尺



全 景



着手前



完了後






着手前



完了後



残 尺



検 尺



全 景



着手前



完了後