

トレンチ調査現場記録写真

琵琶甲断層：加西市トレンチ

琵琶甲断層トレンチ調査 (加西市)



着手前



床土掘削



トレンチ本掘削

琵琶甲断層トレンチ調査（加西市）



トレンチ全景



活断層調査委員現地視察



一般公開

琵琶甲断層トレンチ調査（加西市）



埋め戻し




転 圧



埋め戻し完了

琵琶甲断層トレンチ調査（加西市）壁面はぎとり



はぎ取り前状況



接着剤塗布



はぎ取り台布張り付け

琵琶甲断層トレンチ調査（加西市）壁面はぎとり



はぎ取り状況



はぎ取り後



はぎ取り後壁面

暮坂峠断層：夢前町トレンチ

暮坂峠断層トレンチ調査 (夢前町)



着手前



床土掘削



トレンチ本掘削

暮坂峠断層トレンチ調査 (夢前町)



トレンチ全景 (一次掘削)



トレンチ全景 (二次掘削)



トレンチ全景 (三次掘削)

暮坂峠断層トレンチ調査（夢前町）



トレンチ全景（四次掘削）



壁面観察状況



活断層調査委員会現地視察

暮坂峠断層トレンチ調査 (夢前町)



埋め戻し



転 圧



埋め戻し完了

草谷断層：稲美町トレンチ

草谷断層トレンチ調査 (稲美町)



着手前



床土掘削



ピット掘削全景

草谷断層トレンチ調査（稲美町）



ピット部井戸の遺構出現



トレンチ本掘削



トレンチ全景

草谷断層トレンチ調査 (稲美町)



活断層調査委員会現地視察



一般公開



ピット部埋め戻し

草谷断層トレンチ調査 (稲美町)



トレンチ部埋め戻し



転 圧



埋め戻し完了

草谷断層トレンチ調査（稲美町）壁面はぎとり



はぎ取り前状況



接着剤塗布



はぎ取り台布張り付け


草谷断層トレンチ調査（稲美町）壁面はぎとり



はぎ取り状況



はぎ取り後



はぎ取り後壁面