

平成 15 年度 地震関係基礎調査交付金

三河地域堆積平野地下構造調査

成果報告書

付録 1 現地調査写真



図Appendix1-1 現地調査写真(1)  
岡崎平野 Loc.101  
幡豆郡吉良町



図Appendix1-2 現地調査写真(2)  
岡崎平野  
衣浦トンネル内



図Appendix1-3 現地調査写真(3)  
岡崎平野Loc.722(半田市)



図Appendix1-4 現地調査写真(4)  
 岡崎平野  
 西尾市県道41号線での発振作業。  
 ガードマンと、作業看板を積んだ軽ト  
 ラックを配置した。



図Appendix1-5 現地調査写真(5)  
 岡崎平野 VP 537  
 碧南市  
 中央分離帯での発振



図Appendix1-6 現地調査写真(6)  
 岡崎平野 VP843  
 半田市  
 県道34号での  
 発振作業



図Appendix1-7 現地調査写真(7)  
豊橋平野RP-1(豊橋市石巻本町)



図Appendix1-8 現地調査写真(8)  
豊橋平野RP-217(豊橋市関屋町、  
豊川左岸)



図Appendix1-9 現地調査写真(9)  
豊橋平野RP-410(豊橋市問屋町)



図Appendix1-10 現地調査写真(10)  
豊橋平野VP-23(豊橋市石巻本町)



図Appendix1-11 現地調査写真(11)  
豊橋平野VP-1185(豊橋市今橋町、  
豊橋公園内)



図Appendix1-12 現地調査写真(12)  
豊橋平野VP-屈折4(豊橋市神野新田  
町、夜間発振)