



発震点状況
VP742



発震点状況
VP742



発震点状況
VP742



発震点状況
VP1267付近



発震点状況
VP1344付近



パイプロサイズ車



資機材置場風景
市原市立野



資機材搬入風景



バッテリー充電ハウス



観測車内部状況
観測システム (G・DAPS-4A)



観測車内部状況
モニター記録出力



無線データ転送装置 (GDAPS-4R)



ケーブルとボックス(RSU)



地震計(SM7)
10Hzピックアップ



受振器設置状況
MS2000





受振器設置状況
RP400



受振器設置状況
RP698



受振器設置状況
RP700





受振器設置状況
RP766



受振器設置状況
RP800



受振器設置状況
RP900



受振器設置状況
RP976



受振器設置状況
RP978



発振船
「はくほう」65トン



エアガン発振状況
1500cu.in.、2000psi



ケーブル船
「さちなみ」111トン



警戒船 3隻



OBC抵抗値測定状況
OBCと給電装置



観測車風景
NKK条鋼敷地内



クロコダイル(ダミーボックス)



クロコダイル
ハイドロフォン



クロコダイル
引揚作業