

・現場写真集

平成14年度神奈川県地下構造調査(微動アレイ探査) - 現場写真 -



地点: Atsugi
アレイ名: S・Mアレイ
観測日:
平成15年2月6日~2月7日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: S1



地点: Atsugi
アレイ名: Mアレイ
観測日:
平成15年2月6日~2月7日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: M1



地点: Atsugi
アレイ名: Lアレイ
観測日:
平成15年2月7日~2月8日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: L1

平成14年度神奈川県地下構造調査(微動アレイ探査) - 現場写真 -



地点: CHIGASAKI
アレイ名: Sアレイ
観測日:
平成15年2月11日 ~ 2月12日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: S2



地点: CHIGASAKI
アレイ名: Mアレイ
観測日:
平成15年2月11日 ~ 2月12日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: M2



地点: CHIGASAKI
アレイ名: Lアレイ
観測日:
平成15年2月12日 ~ 2月13日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: L2

平成14年度神奈川県地下構造調査(微動アレイ探査) - 現場写真 -



地点: HADANO
アレイ名: Sアレイ
観測日:
平成15年2月3日 ~ 2月4日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: S3



地点: HADANO
アレイ名: Mアレイ
観測日:
平成15年2月4日 ~ 2月5日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: M3



地点: HADANO
アレイ名: Lアレイ
観測日:
平成15年2月5日 ~ 2月6日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: L3

平成14年度神奈川県地下構造調査(微動アレイ探査) - 現場写真 -



地点: Hiratsuka
アレイ名: Sアレイ
観測日:
平成15年2月9日~2月10日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: S4



地点: Hiratsuka
アレイ名: Mアレイ
観測日:
平成15年2月9日~2月10日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: M4



地点: Hiratsuka
アレイ名: Lアレイ
観測日:
平成15年2月10日~2月11日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: L4

平成14年度神奈川県地下構造調査(微動アレイ探査) - 現場写真 -



地点: Isehara
アレイ名: Sアレイ
観測日:
平成15年2月13日 ~ 2月14日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: S5



地点: Isehara
アレイ名: Mアレイ
観測日:
平成15年2月13日 ~ 2月14日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: M5



地点: Isehara
アレイ名: Lアレイ
観測日:
平成15年2月14日 ~ 2月15日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: L5

平成14年度神奈川県地下構造調査(微動アレイ探査) - 現場写真 -



地点: Nakai
アレイ名: Sアレイ
観測日:
平成15年2月15日 ~ 2月16日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: S6



地点: Nakai
アレイ名: Mアレイ
観測日:
平成15年2月15日 ~ 2月16日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: M6



地点: Nakai
アレイ名: Lアレイ
観測日:
平成15年2月16日 ~ 2月17日
作業名: 観測機器設置状況
観測地点: L6