



写真 1
受振点 1付近



写真 2
受振点64付近



写真 3
受振点67付近



写真 4
受振点76付近



写真 5
受振点100付近



写真 6
受振点139付近



写真 7
受振点144付近



写真 8
受振点220付近



写真 9
受振点286付近



写真 10
受振点350付近



写真 11
受振点354付近



写真 12
受振点426付近



写真 13
受振点429付近



写真 14
受振点436付近



写真 15
受振点510付近



写真 16
受振点550付近



写真 17
RSU



写真 18
SLCUとバッテリー



写真 19
受振器 (9個/1組)



写真 20
受振器設置の様子



写真 21
受振器設置の様子 (スタンド使用)



写真 22

受振器設置の様子
(スタンドを使用し、バンチング)



写真 23

受振器設置の様子



写真 24

ケーブル道路横断



写真 25
発震状況 (測線北側)



写真 26
発震状況 (測線南側)



写真 27
発震作業



写真 28
発震作業



写真 29
発震作業



写真 30
観測車